Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace - všeobecné limity ukazatelů dle kanalizačních řádů divize VAS Brno-venkov

Koncentrační limity směsného vzorku v mg/l (průměr)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK_5	$CHSK_{Cr}$	NL	pH	T (do)	N-NH4	N_{celk}	P_{celk}	RAS	NEL	$(C_{12}-C_{40})$	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN^-_{celk}	CN^-_{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr_{celk}	Cr^{6+}	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO_3	Cl-	SO_4	Sn	Be	Ba	Radionuklidy - radioaktivní látky (Bq/l)					Ekotoxicita (%) - vz.		Ekotoxicita (%) - vz. zdravotn.zařízení	
																																															alfa	beta	Ra^{226}	Sr^{90}, Cs^{137}	C^{14}, H^3	ředěný	neředěný	ředěný	neředěný
MK Babice nad Svitavou	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2,0	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
SK Bílovice nad Svitavou	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	2000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,15	10	0,03	0,4		0,25	0,05	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2,0	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Biskoupky	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	70	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2,0	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Blučina	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	2000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,15	10	0,03	0,4		0,25	0,05	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2,0	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Braniškov	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0			0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Čebín	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,5		0,1	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní								50	100							
SK Drásov	450	900	400	6,0 - 9,0	40°C	50	70	10	1000		3	50	0,2	7	10	1000	2000	0,2	0,1	0,001	0,1	0,005	0,1	0,1	10	0,01	0,05		0,05	0,05	5	0,01	0,05	0,03	0,01	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Hlína	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0			0,01			50	100							
MK Holasice	limity jsou stanoveny pouze pro bodový vzorek																																																							
MK Hrušovany u Brna	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	2000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,15	10	0,03	0,4		0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Hvozdec	250	450	200	6,0 - 8,5	40°C	100	40	6	1500	20		55		10	30			0,2	0,5	0,05		0,2	0,5	1			0,5		0,1	0,1	2,0	0,05	0,1																							
SK Ivančice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	70	10	1000		2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,7	0,15	10	0,03	0,3		0,25	0,05	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100				40	70	50	80
MK Jinačovice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55		7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Ketkovice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0			0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Lažánky	350	680	315	6,5 - 9,5	40°C	39	45	10	1000	5		40	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,004	0,5	0,1	10	0,03	0,3		0,2	0,04	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,0008	negativní											2	20	1000				
MK Lomnice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100				40	70	50	80
SK Lomnička	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Lukovany	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0			0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Malešovice	400	800	350	6,0 - 9,0	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,2	0,2	10	0,05	0,5		0,1	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Maršov	KŘ přebrán od předchozího provozovatele, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. - absence všebecných limitů, bude přepracován																																																							
MK Medlov	400	800	400	6,5 - 8,5	40°C	40	55	10	500	5		55	0,2	10	10	1000	1060	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní											2	20	1000				
MK Moravské Knínice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Moutnice	450	900	400	6,0 - 9,0	40°C	75	90	15		10	10	100				800		0,1		0,05		0,002	0,05	0,05			0,025		0,025		1		0,025									200	100													
MK Nesvačilka	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Omice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Opatovice	400	700	500	6,0 - 9,5	40°C	80	70	10	1000		50	0,04	15	10	10	1500	3000	0,1	0,1	0,0005	0,005	0,001	0,05	0,025	10	0,005	0,01		0,01	0,01	0,5	0,05	0,01	0,05	0,005		0,0008	negativní											2	20	1000				
MK Křečhov	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
MK Popovice u Rajhradu	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	70	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Přibram na Moravě	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0			0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Rajhrad	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní											2	20	1000				
MK Rebešovice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0			0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Rozdrojovice	450	900	450	6,0 - 9,0	40°C	50	70	10	1000	5	3	50	0,2	7	10	1000	2000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,1	0,1	10	0,01	0,05		0,05	0,05	5	0,01	0,05	0,03	0,01	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Šlapanice	450	900	450	6,0 - 9,0	40°C	50	70	10	1000	5	3	50	0,2	7	10	1000	2000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,1	0,1	10	0,01	0,05		0,05	0,05	5	0,01	0,05	0,03	0,01	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Střelice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	50	70	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,7	0,15	10	0,03	0,3		0,25	0,05	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Tetčice	340	640	300	6,5 - 9,5	40°C	50	70	10	1000	5	2,5	40	0,08	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0012	0,005	0,0025	0,3	0,1	10	0,03	0,3		0,1	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100							
SK Tlinov	350	680	315	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	3	40	0,2	7	10	1500	2000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,004	0,5	0,1	10	0,03	0,3		0,2	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0						50	100				40	70	50	80
SK Troubsko	450	900	450	6,0 - 9,0	40°C	50	70	10	1000	5	3	50	0,2	7	10	1000	2000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,1	0,1	10	0,01	0,05		0,05	0,05	5	0,01	0,05	0,03	0,01	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Újezd u Brna	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,5		0,1	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní								50	100							
MK Veverské Knínice	400	800	350	6,5 - 9,5	40°C	40	55	10	1000	5	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,5		0,1	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Vysoké Popovice	400	750	360	6,5 - 9,5	40°C	50	60	10	1000	5	40	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní											2	20	1000				
MK Zbraslav	450	900	450	6,0 - 9,0	40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní											2	20	1000	40	70	50	80
SK Žabčice	450	900	400	6,0 - 9,0	40°C	50	70	10	1000	5	3	50	0,2	7	10	1000	2000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,1	0,1	10	0,01	0,05		0,05	0,05	5	0,01	0,05	0,03	0,01	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Zastávky	400	800	360	6,0 - 9,0	40°C	40	55	10	700	10	2,5	40	0,02	7	10	1000	3000	0,1	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	10	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	100	0,01	0,001	0,5	50	50							
SK Želiechovice	430	850	350	6,5 - 9,5	40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,7	0,15	10	0,03	0,3		0,25	0,05	3	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,0	5,0	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							

Koncentrační limit prostého vzorku v mg/l (maximum)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK_5	$CHSK_{Cr}$	NL	pH	T (do)	N-NH4	N_{celk}	P_{celk}	RAS	NEL	$(C_{12}-C_{40})$	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN^-_{celk}	CN^-_{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr_{celk}	Cr^{6+}	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO_3	Cl-	SO_4	Sn	Be	Ba	Radionuklidy - radioaktivní látky (Bq/l)					Ekotoxicita (%) - vz.		Ekotoxicita (%) - vz. zdravotn.zařízení	
																																														alfa	beta	Ra^{226}	Sr^{90}, Cs^{137}	C^{14}, H^3	ředěný	neředěný	ředěný	neředěný
MK Babice nad Svitavou	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	65	80	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5						50	100							
SK Bílovice nad Svitavou	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	70	80	13	1500	10	6	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,15	10	0,03	0,4		0,25	0,05	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5						50	100							
MK Biskoupky	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	70	90	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Blučina	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	70	80	15	1500	10	6	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,15	10	0,03	0,4		0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5						50	100							
MK Braniškov	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5			0,01	0,001	0,5	50	100							
SK Čebín	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	50	70	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,5		0,1	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní								50	100							
SK Drásov	560	1125	480	6,0 - 9,0	40°C	70	90	13	1500		6	70	0,2	10	20	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,1	0,005	0,1	0,1	10	0,01	0,05		0,05	0,05	5	0,01	0,05	0,03	0,01	2	0,001	negativní	1,5	7,5	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Hlína	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5			0,01			50	100							
MK Holasice	400	800	500	6,0 - 9,0	40°C	45	60	10	1000		60	0,05	10		60		3000	0,1	0,1	0,05		0,1	0,2	0,1					0,1		0,5																									
MK Hrušovany u Brna	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	70	80	15	1500	10	6	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,15	10	0,03	0,4		0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5						50	100							
MK Hvozdec																																																								
SK Ivančice	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	70	90	13	1500		5	70	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,7	0,15	10	0,03	0,3		0,25	0,05	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100				40	70	50	80
MK Jinačovice	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	50	70	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5	200	250	0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Ketkovice	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5			0,01	0,001	0,5	50	100							
MK Lažánky	820		380	6,5 - 9,5	40°C	43	55	13	1500	10		55	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,004	0,5	0,1	10	0,03	0,3		0,2	0,04	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,0008	negativní											2	20	1000				
MK Lomnice	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	65	80	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5						50	100				40	70	50	80
SK Lomnička	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	65	80	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5						50	100							
MK Lukovany	500	1000	420	6,5 - 9,5	40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5			0,01