Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace - všeobecné limity ukazatelů dle kanalizačních řádů divize VAS Žďár n.Sáz.

Koncentrační limity směsného vzorku v mg/l (průměr)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK_5	$CHSK_{Cr}$	NL	pH	T (do)	N-NH4	N_{celk}	N anorg	P_{celk}	RAS	NEL	$(C_{10}-C_{40})$	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN^-_{celk}	CN^-_{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr_{celk}	Cr^{6+}	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	Š	SO_3	Radionuklidy - radioaktivní látky (Bq/l) alfa	neta	$Ra^{226}, Po^{210}, Ra^{228}$ transuranu	Sr^{90}, Cs^{137}	C^{14}, H^3	Ekotoxicita (%) - vzorek ředěný	neředěný
Bohdalov	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Borovník	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100				40	70
Budeč	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Bystřice nad Perštejnem	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Černvír	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Dolní Heřmanice	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Dolní Rožínka	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Domanín	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Drahonín	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález			50	100					
Hamry nad Sázavou	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5							
Hlinné	350	700	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Horní Rožínka	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Jabloňov	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Jámy	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Kadolec	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Karasín	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Křižanov	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Lhotka	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Lůhů	400	800	700	6 – 9	40 °C	45	70		15	1,200			75	0,05	10	10			0,2		0,05		0,1	0,2	0,1					0,1	0,1	0,5																
Litava	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100				40	70
Měřín	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Mostiště	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Nedvědice	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Netín	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Nížkov	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Nová ves u Nového Města na Moravě	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Nové Město na Moravě	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	1,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Nové Veselí	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Olší nad Oslavou	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Olší u Třínova	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Oslavice	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Petravoč	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Petrovice	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Počítky	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Radonín	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Radostín nad Oslavou	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	1,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Rokytno	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	5	4	55	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	1,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Rozsochy	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Rožná	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Slavkovice	150	700	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Strážecká Zhoř a Kochánov	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	1,000	5		55	0,2	7	0			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,01	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			2	20	1000				
Stržanov	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Svratka	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Ujezd u Nového Veselí	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Věchnov	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		55	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Velká Bíteš	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Velké Meziříčí	400	800	400	6,5 – 9,5	40 °C	40	55		10	2,000	4		80	0,2	7	10			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,3	0,1	6	0,03	0,25		0,1	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100				40	70
Vídeň	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Vidonín	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Zdánice	150	700	350	6 – 9,5	40 °C	40		70	10	800	10		55	0,2	10	20			0,2		0,002		0,01	0,3	0,1		0,05	0,5		0,4	0,1	2	0,05	0,1		0,05												
Zďárec	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					
Žďár nad Sázavou	400	800	350	6,5 – 9,5	40 °C	45	60		10	1,000	5	3	55	0,2	7	10	1,500	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1	5	50	100					

Koncentrační limit prostého vzorku v mg/l (maximum)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK_5	$CHSK_{Cr}$	NL	pH	T (do)	N-NH4	N_{celk}	N anorg	P_{celk}	RAS	NEL	$(C_{10}-C_{40})$	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN^-_{celk}	CN^-_{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr_{celk}	Cr^{6+}	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	Š	SO_3	Radionuklidy - radioaktivní látky (Bq/l) alfa	neta	$Ra^{226}, Po^{210}, Ra^{228}$ transuranu	Sr^{90}, Cs^{137}	C^{14}, H^3	Ekotoxicita (%) - vzorek ředěný	neředěný
Bohdalov	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Borovník	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1,500	10	5	80	0,2	10	20	2,200	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1,5	7,5	50	100				40	70
Budeč	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Bystřice nad Perštejnem	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Černvír	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Dolní Heřmanice	500	1000	420	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1,500	10		80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález			50	100				40	70
Dolní Rožínka	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Domanín	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Drahonín	500	1000	420	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1,500	10		80	0,2	10	20	2,200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález			50	100					
Hamry nad Sázavou	500	1000	420	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1,500	10	5	80	0,2	10	20	2,200	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1,5	7,5	50	100					
Hlinné	400	800	420	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1,500	10	5	80	0,2	10	20	2,200	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1,5	7,5	50	100					
Horní Rožínka	350	700	350	6 – 9,5	40 °C		70		10	800	10		55	0,2	10	20			0,2		0,0015		0,01	0,3	0,1		0,05	0,5		0,4	0,1	2	0,05	0,1		0,05												
Jabloňov	500	1000	420	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1,500	10	5	80	0,2	10	20	2,200	3,000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní nález	1,5	7,5	50	100					
Jámy	500	1000	500	6,5 – 9,5	40 °C	50	70		13	2,500	5		90	0,2	10	20			0,2	0,1	0,0015	0,005	0,0015	0,5	0,15	10	0,05	0,3		0,15	0,01	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní nález			50	100					
Kadolec	500	1000	420	6,5 – 9,5	40 °C	60	75		13	1