

Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace - všeobecné limity ukazatelů dle kanalizačních řádů divize VAS Třebíč

Koncentrační limity směsného vzorku v mg/l (průměr)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	pH	T	N-NH ₄	N _{celk}	P _{celk}	RAS	NEL	(C ₁₀ -C ₄₀)	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN _{celk}	CN _{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{celk}	Cr ⁶⁺	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO ₃	Radionuklidy (Bq/l) alfa / beta	Ekotoxicita (%) vzorek ředěný/neředěný		
Březník	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Budkovice	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1	5	50	100		
Čáslavice	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1	5	50	100		
Čechtín	x																																											
Červená Hospoda	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Číměř	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Dalešice	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1	5	50	100		
Dolní Dubňany	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Dukovany	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100	40	70
Hartvíkovice	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Heraldice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Horní Heřmanice	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Hostákov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Hrotovice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Chlístov	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100	40	70
Jakubov	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Jaroměřice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Jaroměřice nad Rokytnou	400	700	350	6,5-9,0	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,002		0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100	40	70
Jemnice	380	710	360	6,5-9,5	do 40°C	45	50	12	1000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,5		0,2	0,05	3,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní				40	70	
Klučov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Kojetice	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1	5	50	100		
Kouty	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Kožichovice	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Kurošlepy	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Lesonice u Mor. Krumlova	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Lipník	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Litohoř	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Lukov	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Mohelno	440	660	310	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	800	5		40	0,2	7	5	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Moravské Budějovice	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Moravský Krumlov - Rakšice	400	800	250	6,5-9,5	do 40°C	45	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Moravský Krumlov - Zámecká	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,5	0,1	10	0,03	0,4		0,2	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Naloučany	300	600	300	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,1		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Náměst nad Oslavou	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5	50	100		
Očánice	300	600	300	6,5-9,5																																								

Koncentrační limit prostého vzorku v mg/l (maximum)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK ₅	CHSK _{O₂}	NL	pH	T	N-NH ₄	N _{celk}	P _{celk}	RAS	NEL	(C ₁₀ -C ₄₀)	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN _{celk}	CN ₁₀₀	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{celk}	Cr ⁶⁺	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO ₂	Radionuklidy (Bq/l) alfa / beta	Ekotoxicita (%) vzorek ředěný/neředěný		
Březník	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Budíkovice	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Čáslavice	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Čachtín	300	500	200	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10	10	2000		0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Červená Hospoda	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Čiměř	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Dalešice	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05	2	0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Dolní Dubňany	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Dukovany	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100	40	70
Hartvíkovice	500	1000	350	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	1800	3000	0,2	0,05	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Heraldice	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	50	70	13	1500	10		80	0,2	10	30	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Horní Heřmanice	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1500	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Hostákov	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Hrotopovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		70	0,2	10	20	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Chlístov	500	800	400	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100	40	70
Jakubov	500	800	400	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Jamolice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	20	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Jaroměřice nad Rokytnou	500	1000	400	6,5-9,0	do 40°C	60	75	15	1500	10	5	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,1	0,002		0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100	40	70
Jemnice	500	900	450	6,5-9,5	do 40°C	55	60	15	1500	10		80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,5		0,2	0,05	3	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			40	70		
Klučov	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Kojetice	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,5		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Kouty	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Koňčovice	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Kuroslepy	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Lesonice u Mor. Krumlova	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Lipník	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Litohoř	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Lukov	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Mohelno	500	800	370	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1200	10		55	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Moravské Budějovice	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Moravský Krumlov - Rakšice	500	1000	350	6,5-9,5	do 40°C	60	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	20	1800	3000	0,2	0,05	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,3	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní			50	100		
Moravský Krumlov - Zámecká	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,5	0,1	10	0,03	0,4		0,2	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1,5	7,5	50	100		
Naloučany	400	800	400	6,5-9,5	do 40°C	50	70	13	1500	10		80	0,2	10	30	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Náměšť nad Oslavou	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	60	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	20	2200	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5																					

