

Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do

Koncentrační limity směsného vzorku v mg/l (průměr)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	pH	T (do)	N-NH ₄
Blížkovice	400	800	400	6,5-8,5	40 °C	40
Božice	400	800	350	6,5-9,0	40 °C	45
Braňovice	800	2000	350	6,0-9,0	40 °C	35
Citonice	400	800	450	6,5-8,5	40 °C	40
Damnice, Dolenice, Jiřice u M. -> ČOV Mladá	800	2000	350	6,0-9,0	40 °C	35
Havraníky -> ČOV Šatov	400	800	400	6,5-8,5	40 °C	40
Hevlín	400	800	360	6,5-8,5	40 °C	45
Hnánice	400	800	360	6,5-9,5	40 °C	40
Hodonice	400	800	350	6,5-9,0	40 °C	45
Chvalatice	500	1000	500	6,5-9,0	40 °C	40
Jaroslavice	400	800	350	6,5-9,0	40 °C	45
Jevišovice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Jezeřany, Maršovice -> ČOV Loděnice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Křepice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Loděnice	400	800	420	6,5-9,0	40 °C	50
Mikulovice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Milíčovice	400	800	400	6,5-8,5	40 °C	40
Oleksovice	350	700	320	6,5-8,5	40 °C	65
Oslonice	350	680	315	6,5-9,5	40 °C	39
Plaveč -> ČOV Únanov	400	800	400	6,5-8,5	40 °C	40
Podhradí	400	800	360	6,0-9,0	40 °C	30
Prosiměřice	400	800	500	6,5-8,5	40 °C	40
Slatina	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Stálky	400	800	360	6,0-9,0		30
Strachotice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	50
Suchohrdly u Mir. -> ČOV Miroslav	350	680	315	6,5-9,5	40 °C	39
Šafov	400	800	360	6,0-9,0		30
Šanov	400	800	360	6,5-8,5	40 °C	45
Šatov	350	650	250	6,5-8,5	40 °C	40
Štítary	370	700	470	6,5-8,5	40 °C	40
Těšetice	400	800	500	6,5-8,5	40 °C	40
Trnové Pole	500	1000	500	6,5-9,0	40 °C	40
Troskotovice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	50
Únanov	400	800	400	6,5-8,5	40 °C	40
Valtovice, Křídlovky -> ČOV Jaroslavice	400	800	400	6,5-8,5	40 °C	40
Vítonice -> ČOV Prosiměřice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Vranov n. Dyjí	270	675	275	6,5-8,5	40 °C	50
Vranovská Ves	500	1000	500	6,0-9,0	40 °C	40
Vrbovec	400	800	360	6,0-9,0		50
Želetice	400	800	350	6,5-9,0	40 °C	45
Žerotice	400	800	350	6,5-9,5	40 °C	45
Znojmo	500	1000	400	6,5-9,0	40 °C	50

Koncentrační limit prostého vzorku v mg/l (maximum)

Lokalita (ČOV nebo VK)	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	pH	T (do)	N-NH ₄
Blížkovice	500	1000	500	6,5-8,5	40 °C	50
Božice	500	1000	420	6,5-9,0	40 °C	60
Branišovice						
Citonice	500	1000	550	6,5-8,5	40 °C	50
Damnice, Dolenice, Jiřice u M. -> ČOV Miroslav						
Havraníky -> ČOV Šatov	500	1000	600	6,5-8,5	40 °C	50
Hevlín	500	1000	400	6,5-8,5	40 °C	50
Hnánice	500	1000	560	6,5-9,0	40 °C	50
Hodonice	500	1000	420	6,5-9,0	40 °C	60
Chvalatice	1000	2000	1000	6,5-9,0	40 °C	50
Jaroslavice	500	1000	420	6,5-9,0	40 °C	60
Jevišovice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Jezeřany, Maršovice -> ČOV Loděnice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Křepice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Loděnice						
Mikulovice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Milíčovice	500	1000	500	6,5-8,5	40 °C	50
Oleksovice	500	1000	500	6,5-8,5	40 °C	80
Oslonice	420	820	380	6,5-9,5	40 °C	43
Plaveč -> ČOV Únanov	500	1000	500	6,5-8,5	40 °C	50
Podhradí	600	1200	540	6,0-9,0	40 °C	50
Prosiměřice	500	1000	600	6,5-8,5	40 °C	50
Slatina	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Stálky	600	1200	540	6,0-9,0	40 °C	50
Strachotice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	65
Suchohrdly u Mir. -> ČOV Miroslav	420	820	380	6,5-9,5	40 °C	43
Šafov	600	1200	540	6,0-9,0	40 °C	50
Šanov	500	1000	400	6,5-8,5	40 °C	50
Šatov						
Štítary	500	1000	600	6,5-8,5	40 °C	50
Těšetice	500	1000	560	6,5-8,5	40 °C	50
Trnové Pole	1000	2000	1000	6,5-9,0	40 °C	50
Troskotovice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	65
Únanov	500	1000	500	6,5-8,5	40 °C	50
Valtovice, Křidlůvky -> ČOV Jaroslavice	500	1000	500	6,5-8,5	40 °C	50
Vítonice -> ČOV Prosiměřice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Vranov n. Dyjí	500	1000	600	6,5-8,5	40 °C	50
Vranovská Ves						
Vrbovec	600	1200	540	6,0-9,0	40 °C	80
Želetice	500	1000	420	6,5-9,0	40 °C	60
Žerotice	500	1000	420	6,5-9,5	40 °C	60
Znojmo	750	1500	600	6,5-9,0	40 °C	70

Vysvětlivky:

BSK₅

CHSK_{Cr}

NL

pH

T

N-NH₄

N_{celk}

P_{celk}

RAS

NEL

(C₁₀–C₄₀)

EL

AOX

PAL-A

FN

RL

CN⁻_{celk}

CN⁻_{tox}

Hg

Chlor.uhl.

Cd

Cu

Ni

Fe

Mo

Cr_{celk}

Cr⁶⁺

Pb

As

Zn

Se

Ag

Co

Va

Al

PCB

S

SO₃

Radionuklidy (v Bq/l)

Ekotoxická (v %)

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

Chemická spotřeba kyslíku (dichromanem)

Nerozpuštěné látky

Reakce vody

Teplota

Dusík amoniakální

Dusík celkový

Fosfor celkový

Rozpuštěné anorganické soli

Nepolární extrahovatelné látky (Ropa a ropné látky)

Uhlovodíky C₁₀–C₄₀

Tuky a oleje (jako extrahovatelné látky)

Adsorbovatelné organické halogeny

Tenzidy anioaktivní

Látky fenolického charakteru

Rozpuštěné látky

Kyanidy celkové

Kyanidy toxické

Rtuť

Chlorované uhlovodíky

Kadmium

Měď

Nikl

Železo

Molybden

Chrom celkový

Chrom šestimocný

Olovo

Arsen

Zinek

Selen

Stříbro

Kobalt

Vanad

Hliník

Polychlorované bifenyly–součet šesti kongenerů

Sírníky

Sířičitany

Celková objemová aktivita alfa/beta nebo staré limity radia

starý limit = nesleduje se celková objemová aktivita alfa a beta
I. Ra²²⁶, Po²¹⁰, Ra²²⁸, transurany, jejichž hodnota nesmí přes
II. Sr⁹⁰, Cs¹³⁷ a ostatní, jejichž hodnota nesmí přesáhnout **21**
III. C¹⁴, H³ jejichž hodnota nesmí přesáhnout **1000 Bq/l**

Ekotoxická v testu na *Vibrio fischeri* (neředěný vorek - 10x i

veřejné kanalizace - všeobecné limity ukazatelů dle kanalizačních řádů divize VAS

N _{celk}	P _{celk}	RAS	NEL	(C ₁₀ -C ₄₀)	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina
55	10	500	5		55	0.2	10	10	1000	1060
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
45	8	1200	5		50	0.05	10	10		
55	10	500	5		55	0.2	10	10	700	1060
45	8	1200	5		50	0.05	10	10		
55	10	500	5		55	0.2	10	10	1000	1060
55	10	500	5		55	0.2	10	10	700	1060
55	10	500	5	2.5	55	0.2	10	10	700	1060
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
55	10	1000	5		55	0.2	10	10	1500	2000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	10	1000	5		540		5			
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
55	10	500	5		55	0.2	10	10	1000	1060
70	15	600	5		55	0.2	10	10	800	1300
45	10	1000	5		40	0.2	7	10	1500	3000
55	10	500	5	3	55	0.2	10	10	1000	1060
50	13	700	10		40	0.04	7	10		
55	10	500	5		55	0.2	10	10	700	1060
60	10	1000		3	55	0.2	7	10	1500	3000
50	13	700	10		40	0.04		10		
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
45	10	1000		5	40	0.2	7	10	1500	3000
50	13	700	10		40	0.04	7	10		
55	10	500	5		55	0.2	10	10	700	1060
		500	5		35		10	20		
55	10	500	5		55	0.2	10	10	1000	1060
55	10	500	5		55	0.2	10	10	700	1060
55	10	1000	5		55	0.2	10	10	1500	2000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
55	10	500	5	3	55	0.2	10	10	1000	1060
55	10	500	5	3	55	0.2	10	10	1000	1060
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	13	500	5		55	0.2	10	10	700	1000
60	10	2500		10	80		10			
70	13	700	10		40	0.04	7			
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	3000
60	10	1000	5	3	55	0.2	7	10	1500	2000

N _{celk}	P _{celk}	RAS	NEL	(C ₁₀ -C ₄₀)	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1400	1800
70	13	1000	10	5	80	0.2	15	20	1500	1800
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
70	13	2000	10		80	0.2	15	20	2500	3000
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
90	20	1000	10		80	0.2	15	20	1500	2500
55	13	1500	10		55	0.2	10	20	2200	3000
70	13	1000	10	5	80	0.2	15	20	1500	1800
70	20	900	20		55	0.08	10	20		
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
75	13	1500		5	80	0.2	10	20	2200	3000
70	20	900	20		55	0.08	10	20		
80	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
55	13	1500		10	55	0.2	10	20	2200	3000
70	20	900	20		55	0.08	10	20		
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1400	1800
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
70	13	1000	10		80	0.2	15	20	1500	1800
70	13	2000	10		80	0.2	15	20	2500	3000
80	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
70	13	1000	10	5	80	0.2	15	20	1500	1800
70	13	1000	10	6	80	0.2	15	20	1500	1800
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
70	20	1000	10		80	0.2	15	20	1400	1500
100	20	900	20		55	0.08	10			
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
75	13	1500	10	5	80	0.2	10	20	2200	3000
80	15	2000	10	6	80	0.2	10	20	2500	3000

ktivních izotopů

eta, nýbrž následující izotopy:

áhnout **2 Bq/l**

0 Bq/l

ředěný vzorek)

Znojmo

CN ⁻ _{celk}	CN ⁻ _{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{celk}	Cr ⁶⁺
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.05	0.02		0.05	0.5	0.1			0.2	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.02		0.05	0.5	0.1			0.2	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.002	0.005	0.005	0.5	0.3	10	0.03	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.3	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.002	0.005	0.005	0.5	0.3	10	0.03	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.3	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002		0.01	0.1	0.1			0.2	0.1
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.004	0.5	0.1	10	0.03	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.1		0.001		0.005	0.1	0.1		0.01	0.05	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.1										
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.004	0.5	0.1	10	0.03	0.3	
0.1										
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.002		0.1	0.8	0.8			0.8	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.002	0.005	0.005	0.5	0.3	10	0.03	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.1	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.05		0.1	1		0.1		0.3	0.1
0.1										
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.005	0.5	0.15	10	0.03	0.5	

CN ⁻ _{celk}	CN ⁻ _{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{celk}	Cr ⁶⁺
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.3	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.002	0.005	0.005	0.5	0.3	10	0.03	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.3	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.004	0.5	0.1	10	0.03	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2		0.001		0.005	0.1	0.1		0.01	0.05	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.05		0.001		0.005	0.1	0.1		0.01		
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.004	0.5	0.1	10	0.03	0.3	
0.2		0.001		0.005	0.1	0.1		0.01	0.05	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.05	0.002	0.005	0.005	0.5	0.3	10	0.03	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.1	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.7	0.2	10	0.05	0.5	
0.2		0.001		0.005	0.1	0.1		0.01	0.5	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.01	0.5	0.2	10	0.05	0.3	
0.2	0.1	0.002	0.005	0.005	0.5	0.15	10	0.03	0.5	

Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.1	0.01	2							negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1	0.01	2							negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05		0.001	negativní
0.2	0.08	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.1	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05		0.001	negativní
0.2	0.08	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1	0.1	2							negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.2	0.04	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.0008	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.05	0.05	2	0.01			0.01		0.25	
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.04	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
								0.25	
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05		2	0.001	
0.2	0.04	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.0008	negativní
								0.25	
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1					0.05				
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05		2	0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1	0.2	2.0							negativní
								0.25	
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.25	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05	2	0.001	negativní

Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.2	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.2	0.08	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.1	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05		0.001	negativní
0.2	0.08	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.2	0.04	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.0008	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.05	0.05	2	0.01			0.01		1	
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.04	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.05	0.05	2	0.01			0.01		1	
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	
0.2	0.04	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.0008	negativní
0.05	0.05	2	0.01			0.01		1	
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.1	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05		2	0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.4	0.1	2.5	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.5	0.5	2	0.01			0.01		0.1	
0.2	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05	2	0.001	negativní
0.3	0.1	2	0.05	0.1	0.05	0.05		0.001	negativní
0.25	0.05	2	0.05	0.1	0.03	0.05	2	0.001	negativní

S	SO ₃	Radionuklidy - radioaktivní látky (Bq/l)					Ekotoxická (%) - vz.	
		alfa	neta	Ra ²²⁶ , Po ²¹⁰	Sr ⁹⁰ , Cs ¹³⁷	C ¹⁴ , H ³	ředěný	neředěný
				2	20	1000		
1	5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1	5	50	100					
				2	20	1000		
1	5	50	100					
1	5	50	100					
1	5	50	100					
1	5	50	100					
1	5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1	5	50	100					
1	5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1	5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1	5	50	100					
				2	20	1000		
1	5	50	100					
		50	100					
1	5	50	100					

S	SO ₃	Radionuklidy - radioaktivní látky (Bq/l)					Ekotoxicita (%) - vz.	
		alfa	neta	Ra ²²⁶ , Po ²¹⁰	Sr ⁹⁰ , Cs ¹³⁷	C ¹⁴ , H ³	ředěný	neředěný
				2	20	1000		
1.5	7.5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1.5	7.5	50	100					
				2	20	1000		
1.5	7.5	50	100					
1.5	7.5	50	100					
1.5	7.5	50	100					
1.5	7.5	50	100					
1.5	7.5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1.5	7.5	50	100					
1.5	7.5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1.5	7.5	50	100					
				2	20	1000		
				2	20	1000		
1	5	50	100					
				2	20	1000		
1.5	7.5	50	100					
		50	100					
1.5	7.5	50	100					

18.9.2024 byl předložen nový KŘ na MěÚ. Zatím bez odezvy.

Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace - všeobecné limity kanalizačních řádů divize VAS

Koncentrační limit (prům.) směsného vzorku

Maximální hodnota v mg/l	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	pH	T	N-NH ₄	N _{tot}	P _{tot}	RAS	NEL	(C ₁₀ -C ₄₀)	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celulosa sušina	CN _{tot}	CN _{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{tot}	Cr ²⁺	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO ₂	Radionuklidy (Bq/l) alfa / beta	Ekotoxicita (%) vzorek ředěný/neředěný	
Čáslavice	380	710	360	6,5-9,5	do 40°C	45	50	12	1000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,5		0,2	0,05	3,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Dalešice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Horní Heřmanice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Hrochovice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Chlístov	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Jamolice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Jaroměřice nad Rokytinou	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Jemnice	380	710	360	6,5-9,5	do 40°C	45	50	12	1000	5		55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,5		0,2	0,05	3,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Lukov	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Mohelno	440	660	310	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	800	5		40	0,2	7	5	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Moravské Budějovice	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Moravský Krumlov - Rakšice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Moravský Krumlov - Zámecká	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	800	5		40	0,2	7	5	1200	3000	0,2	0,05	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,03	0,4		0,2	0,04	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Náměstí nad Oslovou	350	700	310	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	800	5		40	0,2	7	5	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Opatov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	800	5		40	0,2	7	5	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Petrovice u Mor. Krumlova	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Pokojsovice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Polánka a Rokytná	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Předín	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	12	800	5		40	0,2	7	5	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Rejšice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5			
Rokytnice nad Rokytinou	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Rudlívov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		40	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5		0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Sedlec	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Sudice a Rapotice	300	600	250	6,5-9,0	do 40°C	40	55	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1200	2000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Třebíč	400	780	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Tulešice	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Vicenice u Mor. Budějovic	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Vicenice u Náměstí n./Ost.	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Vladislav, Čiměř, Hostákov	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Výčapy	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5		55	0,2	7	10	1200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Zálesí	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	3	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,5	0,2	10	0,05	0,3		0,3	0,1	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní	1	5			

Koncentrační limit (max.) prostého vzorku

Absolutní maximum v mg/l	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	pH	T	N-NH ₄	N _{tot}	P _{tot}	RAS	NEL	(C ₁₀ -C ₄₀)	EL	AOX	PAL-A	FN	RL	celková sušina	CN _{tot}	CN _{tox}	Hg	Chlor. uhl.	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{tot}	Cr ⁶⁺	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO ₂	Radionuklidy (Bq/l) alfa / beta	Ekotoxicita (%) vzorek ředěný/neředěný	
Budkovice	300	550	200	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10	10	2000		0,2		0,002	0,0005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Čáslavice	500	600	450	6,5-9,5	do 40°C	55	60	15	1500	10		55	0,2	10	10	2200	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,5		0,2	0,05	3,0	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Čechčín	300	500	200	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Dalešice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Dolní Dubňany	600	1300	500	6,0-9,0	do 40°C	45	60	10	2500		5	80	10					0,2	0,1	0,0015		0,0015	0,5	0,1			0,3	0,1	0,1	0,01	2							negativní					
Dukovany	300	550	200	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Hartkovice	300	600	250	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Horní Hřetmice	300	550	200	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Hrovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Hřestice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		70	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,04	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Chlístov	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Jamnice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Jaroměřice nad Rokytnou	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Želazná	400	800	450	6,5-9,0	do 40°C	55	60	10	1500	10		55	0,2	10	10	2200	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,5		0,2	0,05	3,0	0,05	0,05	0,05	0,05		0,001	negativní					
Kluzov	300	550	200	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Kouty	350	700	300	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2,0	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Kožichovice	350	550	320	6,5-8,5	do 40°C	35	50	10	1000	10		55	0,2	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,002	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2,0	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Lipník	300	600	250	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2,0	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Litohov	600	1300	500	6,0-9,0	do 40°C	45	60	10	2500			5	80					0,2	0,1	0,0015		0,0015	0,5	0,1			0,3	0,1	0,1	0,01	2,0							negativní					
Luhačovice	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	10	1800	10	6	80	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,008	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Michelno	500	800	370	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1200	10		55	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Moravský Budjovický	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Moravský Krumlov - Rakáská	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Moravský Krumlov - Zámecká	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1200	10		60	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,05	0,001	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,03	0,4	0,2	0,04	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Náměstí nad Osavou	400	800	370	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1200	10		55	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Náměstí na Starém	400	800	450	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1200	10		55	0,2	10	10	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,005	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Petrůvce u Mor. Krumlova	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	50	70	13	1500	10		80	0,2	10	10	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Pokořovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Polánka a Rokytná	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Předín	500	1000	400	6,5-9,5	do 40°C	50	70	15	1200	10		55	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní						
Byzvaly	300	600	250	6,5-8,5	do 40°C	35	60	10	1000	10		55	0,2	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,01	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Rejšek	500	800	420	6,5-9,0	do 40°C	50	75	13	1500	10	5	80	0,2	10	10	2200	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Rokytno nad Rokytnou	500	800	400	6,5-9,0	do 40°C	50	70	15	1800	10	6	80	0,2	10	10	2000	3000	0,2	0,05	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,1	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Rudkov	500	1000	420	6,5-9,5	do 40°C	50	70	13	1500	10		55	0,2	10	10	2200	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Římov	350	550	320	6,5-8,5	do 40°C	35	50	10	1000	10		55	0,3	10/35	10	2000		0,2		0,002	0,005	0,002	0,5	0,1		0,04	0,3	0,1	0,2	0,04	2	0,05	0,1		0,05	0,05		0,001	negativní				
Sedlec	400	800	350	6,5-8,5	do 40°C	50	70	15	1300	10		80	0,2	10	10	1800	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	0,1	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05		0,001	negativní					
Starč	350	550																																									